```
int sensorPin = 5;
int value = 0;

void setup() {
 pinMode(3, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 value = analogRead(0);
 Serial.print("X:");
 Serial.print(value, DEC);

 value = analogRead(1);
 Serial.print(" | Y:");
 Serial.print(value, DEC);

 value = digitalRead(7);
 Serial.print(" | Z: ");
 Serial.println(value, DEC);

 delay(100);
}
```

This article was published on Monday 09 January, 2012.